

ВОДОПРОВОД

Колодец № 85/223

Город *Вильнюс*

Улица *Альбурго*

Дело №

19 *62* г.

Чертеж колодца
М. 1:

Отметки

Крыши


Дно

Трубы

141.49

П Р И В Я З К А

г. Альбурго



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал

Сеть

Трубы
д. матер.

Фасон части

Задвиж.
шт.

Гидр. тип.

Крышки

Чугун.

Магистр.

$d =$

чуг.

жел.

$d =$

Р. Ф.

Новый

$H =$

Стены

Кирпич. бетон.

Дно

Бетон.

Подкл.

$d =$

чуг.

жел.

$d =$

Р. Ф.

Старый

$H =$

Скобы

Чугун

Год стронт.

19

Разводящая

$d =$

чуг.

жел.

$d =$

Р. Ф.

Московский

$H =$

Налич. воды

Налич. газа

Подключ.

$d =$

чуг

жел.

$d =$

Р. ф.

Колонка

водобразб.

Институт проектирования городского
строительства

Отдел
изысканий

Объект *3656*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

24. X. 62г.

Чертил

Проверил

*Водис
Далис
Карачев*

В.П.