

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 13/228

Город *Вильнюс*



Номенклатура
планшета

4883

Дело №

19 *61* г.


Чертеж колодца
М 1: 25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа № 2	у выхода № 7	подкл. № 3	подкл. № 4, 5, 6
139.22	137.11	137.09	137.15	№4=137.42 №5=137.33 №6=138.69

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4, 5, 6	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	чуг.	150	чуг.	150 150 80	чуг. чуг. чуг.
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект о/л 3-9 «Элава»							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Монашинец				
		Рук. группы						
Наличие газа	Дата июль 1961	Исполнитель		Сидоров		Сид		
		Чертил						
Проверил								
Год строительства 19								