

4911

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 97-156	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мотерис</u>	Дело №	19 <u>9</u> г.																																																																														
Чертеж колодца М 1: 25 № 97-156		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 2</th> <th>подкл. № 3</th> </tr> <tr> <td>97.63</td> <td></td> <td>96.02</td> <td>96.15</td> <td>96.14 96.03</td> </tr> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3	97.63		96.02	96.15	96.14 96.03	П Р И В Я З К А																																																																	
		Крышка	Лотка		Труба																																																																														
у входа	у выхода		подкл. № 2	подкл. № 3																																																																															
97.63		96.02	96.15	96.14 96.03																																																																															
О П И С А Н И Е <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 2</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> </tr> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td> кирп.</td> <td>100</td> <td> кирп.</td> <td>150</td> <td> кирп.</td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="6">Институт проектирование городского строительства</td> <td colspan="2">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td>Скобы —</td> <td colspan="8">Объект 2280</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды —</td> <td>Иив. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td>Черт.</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">6.09.67</td> <td colspan="2">6.09.67</td> <td colspan="2">6.09.67</td> <td>6.09.67</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>		Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 3		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.			150	кирп.	100	кирп.	150	кирп.	Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий		Скобы —	Объект 2280								Наличие воды —	Иив. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Черт.	Наличие газа	Дата	6.09.67		6.09.67		6.09.67		6.09.67	Год строительства 19		Проверил								
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																		
	Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 3																																																																												
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																											
Стены кирп. бет.			150	кирп.	100	кирп.	150	кирп.																																																																											
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий																																																																												
Скобы —	Объект 2280																																																																																		
Наличие воды —	Иив. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Черт.																																																																											
Наличие газа	Дата	6.09.67		6.09.67		6.09.67		6.09.67																																																																											
Год строительства 19		Проверил																																																																																	