

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 15/45



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

5798

Дело №


1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. 1 №	подкл. 3 №
97.95	94.68	94.61	94.93	94.67

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 1		Подкл. № 3	
Стены кирп. <u>бет.</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. <u>бет.</u>	150	кер	150	кер	200	кер	150	кер
Скобы 6	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект <u>Нарушение сети водопровод-канализации з-фа пластмассовых изделий</u>							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		ЯНЕНАС		ЛЕОНАВИЧЮС		Исполн.
Год строительства 19		Рук. группы		СТАНКАЙТИС		Чертил		Проверил