

5938

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 52

Город Вильнюс

Улица Дарюса-Гирюнаса 6

Дело №

1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 2	у выхода 1	подкл. № 3	подкл. №
171.34	166.51	166.50	166.61	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет. комбинир.

Дно кирпич. бет.

Скобы ст. 9 шт

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 2		Выход 1		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кер.	300	кер.	150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3151

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

23. IX. 1961 г.

Начальник 10.10.

Директор 11.17.

Васильев В.А.