ITI Nr. 91

Vandentiekis	kamera	Nr.(__) 189 KORTELĖ
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Virš Liūkų	109-D-8
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		tet	0.65		B	165.35
Žemė		ant		0.00	A	165.41
Sienos		bet				
Dugnas		bet	2.46 x 2.44	3.84		161.57
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	200	Viršus	3.51	161.90
				Apačia		
	Nr. 2	pl	200	Viršus	3.51	161.90
				Apačia		
	Nr. 3	pl	100	Viršus	3.25	162.16
				Apačia		
	Nr. 4	pl	100	Viršus	3.25	162.16
				Apačia		
	Nr. 5	pl	200	Viršus	3.51	161.90
				Apačia		
	Nr. 6	tet	100	Viršus		
				Apačia	3.84	161.57
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 3 + kopečiai
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų? —

Pastabos .....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/23.41.

Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)

1971 m. 09 mėn. 30 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp. ITI 15000 181-78