ITI Nr. 91

Vandentiekio (Komunikacija) | Kamera 247 (Įrenginio pavadinimas) | Nr. (__) 147 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Parko (Gatvė) | 136-C-6 5334 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ket.	650			175.64
Žemė						
Sienos		Bet				
Dugnas		Bet.	2,20 × 2,20	2,86		172.78
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	200	Viršus	2.40	173.24
				Apačia		
	Nr. 2	Ket.	200	Viršus	2,40	173.24
				Apačia		
	Nr. 3	Ket.	200	Viršus	2.40	173.24
				Apačia		
	Nr. 4	Ket.	100	Viršus	2,38	173,26
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 2 ... P. ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ... ne ...

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....
.....
.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 91-7-4.81...

Sudarė [signature] (parašas) Vacinb (pavardė)

Patikrino [signature] (parašas) [signature] (pavardė)

1978 m. ...11... mėn. 19 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)