(212) ITI Nr. 91[8]

Vandentiekis (Komunikacija) | kameros (Įrenginio pavadinimas) | Nr.(__) ~~84~~ KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Panerių (Gatvė) | ~~4895~~ 151-C-3 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	~~ket.~~	650		A 143,52 B 143,52
Žemė			0.00	143,52
Sienos	plytos			
Dugnas	bet.	1.67x1,25	2,49	141,08
Vamzdžiai Nr. 1	ket	120	Viršus	141,69
			Apačia 1,92	
Nr. 2	ket	120	Viršus 1,92	141,69
			Apačia	
Nr. 3	ket	65	Viršus 1,92	141,67
			Apačia	
Nr. 4			Viršus	
			Apačia	
Nr. 5			Viršus	
			Apačia	
Nr. 6			Viršus	
			Apačia	
Nr. 7			Viršus	
			Apačia	

Lipynės met kopečios (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų? —

Pastabos Rekonstruota sena kamera

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-8705

Sudarė (parašas) Vaitkus (pavardė)

Patikrino (parašas) Jankauskas (pavardė)

1976 m. 11 mėn. 29 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)

Sp.ITI-84