Vandentiekis (L. kanalizacija) kamera — Kortelė Nr. (89) 240a
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius — Balsiai Aitvarų g. — 33-B-7
(Miestas) (gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072789,18
Y= 587340,84



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis		KET	650	—		130,11
Žemė		—	—	0,00		130,11
Sienos		BET	—	—		
Dugnas		BET	1000	2,85		127,26
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110×6,6	Viršus		
				Apačia	2,37	127,74
	Nr.2			Viršus		
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Lipynes ..... 8 met.
(Medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens? ---- nėra
Ar yra dujų? ---- nėra
Pastabos:

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-03019

Sudarė (parašas) J.Krukovski (pavardė)
Patikrino (parašas) V.Augūnas (pavardė)

2009 m. 10 mėn.
(Įrenginio tyrinėjimo data)