Vandentiekis (Komunikacija) | Kamera (Įrenginio pavadinimas) | Kortelė Nr.(603) 224

Vilnius (Miestas) | Balsiai Dalios g. (gatvė) | 33-D-2 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis



Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072053,27
Y= 5870491,79



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis		KET	650	—		130,47
Žemė		—	—	0,00		130,47
Sienos		BET	—	—		
Dugnas		BET	1500	2,40		128,07
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110X6,6	Viršus	1,78	128,69
				Apačia		
	Nr.2			Viršus		
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ..... 6 met.

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ---- nėra

Ar yra dujų? ---- nėra

Pastabos:

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-08019

Sudarė (parašas) J.Krukovski (pavardė)

Patikrino (parašas) V.Augūnas (pavardė)

2009 m. 08 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)