ITI Nr. 91

Vandentiekis	kamera	Nr.(__) 151 **KORTELĖ**
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	
Vilnius	Santariškių	71-A-4
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ketinis	0.65			150.96
Žemė		gruntas		0.00		150.96
Sienos		betonas				
Dugnas		betonas	2.90 x 3.03	4.08		146.88
Vamzdžiai	Nr. 1	plienas	400	Viršus	3.24	147.72
				Apačia		
	Nr. 2	plienas	400	Viršus	3.24	147.72
				Apačia		
	Nr. 3	plienas	150	Viršus	3.24	147.72
				Apačia		
	Nr. 4	ketinis	150	Viršus	3.29	147.67
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .....
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? pilnas vandens

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....
.....H_A = 151.05.....
.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-22944

Sudarė	Kučy (parašas)	Katrauskas (pavardė)
Patikrino	Čiūtė P. (parašas)	Grybas (pavardė)

1979. m. 12 mėn. 18 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)