ITI Nr. 91

Vandentiekio (Komunikacija) | kamera (Įrenginio pavadinimas) | Nr. (2) 109 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Kalvarijų g. (Gatvė) | 91-D-10 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ketin.	0.65			123,48
Žemė		grunt		0.00		123,48
Sienos		bet.				
Dugnas		bet	4.30 x 2.42	3,13		120.35
Vamzdžiai	Nr. 1	ketin	150	Viršus	2,78	120.70
				Apačia		
	Nr. 2	ketin	150	Viršus	2,78	120.70
				Apačia		
	Nr. 3 N/N	ketin	150	Viršus	2,78	120.70
				Apačia		
	Nr. 4	plien.	100	Viršus	1,40	122,08
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ..... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos Ha = 123,50

3. kryptis - nereikia

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 1531 2032

Sudarė Kotin Petrauskas (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1971. m. 08 mėn. 4 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)