| | | |
|---|---|---|
| Vandentiekis | Šulinys | KORTELĖ Nr. 115 |
| (Komunikacija) | (Įrenginio pavadinimas) | 108-C-14 |
| Vilniaus m. | Gilužio g. | 75/32 – 0125 |
| | (Gatvė) | (Planšetės moneklatūra) |

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | Ket. | 650 | | | 153.02 |
| Žemė | | | | – | | 153.02 |
| Sienos | | Bet. | | | | |
| Dugnas | | Bet. | 2000 | 5.07 | | 147.95 |
| Vamzdžiai | Nr.1 | PE | 200 | Viršus | 4.68 | 148.34 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.2 | PE | 200 | Viršus | 4.68 | 148.34 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.3 | PE | 200 | Viršus | 4.68 | 148.34 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynės 11
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų

Pastabos LAS07

UAB "Geo group"

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | | D.Karalius |
| | (parašas) | (pavardė) |
| Patikrino | | |
| | (parašas) | (pavardė) |

2020-08-20
(Įrenginio tyrinėjimo data)