Buitinės nuotekos (Komunikacija) | kamera (Įrenginio pavadinimas) | Nr. (–) 64a KORTELĖ

136–B–15

Vilnius (Miestas) | Rytų (Gatvė) | 78/32–0214 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė
Dangtis		Plastm.	640			A)145.13
Žemė				0		0
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	5000x4000	3.58		141.55
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus		
				Apačia	1.70	143.43
	Nr.2	PVC	315	Viršus		
				Apačia	1.80	143.33
	Nr.3	PE	110	Viršus		
				Apačia	2.64	142.49
	Nr.4	PVC el.kabelis	50	Viršus	0.39	144.74
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
	Nr.8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 10 met. (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų? nėra

Pastabos: nėra

B)145.13 X=6062436.14 Y=593248.93

A) X=6062433.38 Y=593246.62

Aukščių sistema– LAS07

A. Diskos I. Į.

Objekto Nr. 140230

Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

2019–11 (kortelės sudarymo data)