| Lietaus nuotekos | Nr. 3b KORTELĖ | 152-A-7 (76/32-0337) |
|---|---|---|
| (Įrenginio pavadinimas) | (planė) | (Planšeto nomenklatūra) |
| 2020 | Vilnius | Paupio g. |
| (Šulinio pastatymo metai) | (miestas) | (Gatvė) |

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis




x=6060962.23
y=584193.24

Pririšimo brežinys




| Pavad. | Medž. | Diametras (mm) | Atstumas nuo dangčio (m.) | Altitudės (m) |
|---|---|---|---|---|
| Dangtis | ket. | 650 | 0.00 | 108.20 |
| Žemė | | | 0.00 | 108.20 |
| Sienos | bet. | | | |
| Dugnas | bet. | 1000 | 1.86 | 106.34 |

| VAMZDŽIAI | Medž. | Diametras (mm) | Atstumas nuo dangčio (m.) | Altitudės (m) |
|---|---|---|---|---|
| Nr.1 | PVC | 160 | Viršus | |
| | | | Apačia 1.80 | 106.40 |
| Nr.2 | PVC | 200 | Viršus | |
| | | | Apačia 1.86 | 106.34 |

Lipynės met.,4

(madžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? nera

Ar yra dujų? nera

Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07

Objektas

| Sudarė | D.Pergajevas | |
|---|---|---|
| | (pavardė) | (parašas) |
| Patikrino | | |
| | (pavardė) | (parašas) |

2020.02.

(Kortelės sudarymo data)