ITI Nr. 9'a

Nuotekų tinklo — ŠULINYS — Nr. (9) 82 KORTELĖ

(Komunikacija) — (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius — Ratnyčios — 2777

(Miestas) — (Gatve) — (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLŪVIAI (Matmenys duoti m) — PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	ŠPUŽ.	650			121.99
Žemė	ŽEMĖ		0.00		121.99
Sienos	BET.				
Dugnas	BET.	12,00	2.67		119.32
Vamzdžiai Nr. 1	ŠPUŽ.	150	Viršus	2.14	119.85
			Apačia		
Nr. 2	ŠPUŽ.	150	Viršus	2.14	119.85
			Apačia		
Nr. 3	ŠPUŽ.	80	Viršus	2.18	119.81
			Apačia		
Nr. 4			Viršus		
			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
			Apačia		
Nr. 6			Viršus		
			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų? nėra

Pastabos —

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/1135

Sudarė (parašas) SEČKUS (pavardė)

Patikrino Juoz. Šivornavičius (parašas) (pavardė)

1976 m. VIII mėn. 18 d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)

Biržai, 2075, 15000—75