ITI Nr. 91[8]

Vandentiekis kameros — Nr.( ) 32 — KORTELĖ

(Komunikacija) — (Įrenginio pavadinimas)

Vilnius — Maišogalos — 3811

(Miestas) — (Gatvė) — (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		ket.	650			123,75
Žemė				0,00		123,75
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	2,10×1,54	2,60		121,15
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus	2,35	121,40
				Apačia		
	Nr. 2	ket	150	Viršus	2,35	121,40
				Apačia		
	Nr. 3	ket	150	Viršus	2,35	121,40
				Apačia		
	Nr. 4	ket	50	Viršus	2,40	121,35
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės ... 5 ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos .....

.....

.....

UAB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. .....

Sudarė	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	(parašas)	(pavardė)

2006 m. ...09... mėn. 13 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

Sn.ITI-84