Vandentiekis (Komunikacija) | Kamera (Įrenginio pavadinimas) | Nr. (7) 112 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) | Žirmūnų (Gatvė) | 3862 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Nebaigtas			B	95.82
Žemė		gr.		0.00		95.82
Sienos		bet.				
Dugnas		bet	3.15x 2.51	2.45		92.67
Vamzdžiai	Nr. 1	kt.	150	Viršus	1.98	93.14
				Apačia		
	Nr. 2	-"-	150	Viršus	1.98	93.14
				Apačia		
	Nr. 3	-"-	100	Viršus	1.57	93.55
				Apačia		
	Nr. 4	-"-	150	Viršus	1.98	93.14
				Apačia		
	Nr. 5	-"-	200	Viršus		
				Apačia	2.14	92.98
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės Kopečios (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? .....

Ar yra dujų? .....

Pastabos HA= 95.12 Vamzdis Nr 5 ardarius – kanalizacija

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr 01-3/1605

Sudarė [signature] Patkauskas (parašas) (pavardė)

Patikrino [signature] Kiauskas (parašas) (pavardė)

1977 m. VI mėn. 13 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)