Vandentiekis (Komunikacija) | kamera (Įrenginio pavadinimas) | Nr. (20) 114 **KORTELĖ**

N. VILNIA (Miestas) | Mūrinė (Gatvė) | 4166 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		bet.	0.65			194.02
Žemė		asf.		0.0		194.02
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1.50 / 2.00	2.80		191.22
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus	2.45	191.57
				Apačia		
	Nr. 2	bet.	150	Viršus	2.45	191.57
				Apačia		
	Nr. 3	bet.	100	Viršus	2.45	191.57
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės .... 8 met. .... (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? . nėra ..

Ar yra dujų? .... nėra ..

Pastabos .....

.....

.....

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/-1956 ..

Sudarė J. Kavaliauskas (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

197 9. m. ... III. ... mėn. 19 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)

26