

F. KANALIZACIJA

šulinio

Nr. (12) 141 KORTELE

(Komunikacija)


(Inžinierio pavadiniimas)

VILNIUS
Miestas)VILKELISKIY
(Gatvė)107-D-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

HORIZONTALINIS VAIZDAS



$$\begin{array}{r} 24383.84 \\ - 21461.28 \\ \hline \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 9 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		152.92	Ar yra vandens?
...			0.00	152.92	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.50	2.63	150.29	
Nr. 1	pvc	200	Viršus		
Nr. 2	pvc	200	Apačia	2.73	150.19
Nr. 3	pvc	160	Viršus		
Nr. 4			Apačia	2.73	150.19
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 107-D-10

Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)

2005 m. 06. 06. mėn. 24 d.

(Inžinierio tyrinėjimo data)