

ITI Nr. 91^d**F. KANALIZACIJA**

šulinio

Nr. () 182 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)



VILNIUS
Miestas)**VILKELISKES**
(Gatvė)107-D-10
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

VILKELISKES

HORIZONTALINIS



24315.72

21442.15

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		153.83	Ar yra vandens?
			0.00	153.83	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.		3.00	150.83	
Nr. 1	pvc	200	Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 91-2-107-D-10..
			Apačia		
Nr. 2			Viršus		
			Apačia	3.10	
Nr. 3			Viršus		
			Apačia		
Nr. 4			Viršus		
			Apačia		
Nr. 5			Viršus		Sudarė  H. MISULIUS (parašas) (pavardė)
			Apačia		
Nr. 6			Viršus		
			Apačia		
Nr. 7			Viršus		Patikrino  H. MISULIUS (parašas) (pavardė)
			Apačia		
					2006 m. 06. mėn. 22 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)

HORIZONTALINIS