

ITI Nr. 91^aF. KANALIZACIJA

šulinio

Nr. () 231 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUSVILKELIŠKIŲ107-D-10

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$\begin{array}{r} 24299.62 \\ - 21425.65 \\ \hline \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		152.40	Ar yra vandens?
Siena			0.00	152.40	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.50	3.48	148.92	
Nr. 1	pvc	200	Viršus Apačia 3.58	148.82	
Nr. 2	pvc	200	Viršus Apačia 3.58	148.82	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-2-12070
Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė (parašas) (pavardė)
Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		2005 m. 06. mėn. 24 d.
Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)