



ITI Nr. 91^d

E. KANALIZACIJA šulinio Nr. () **86 KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
VILNIUS **VILKELIŠKIŲ** **107-0-10**
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PROVAI (Matmenys duot: m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

HORIZONTALINIS VANDENS LAIDINIS



24406 35
 21406 18

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		149.32	(Medžiaga, kiekis)
...			0.00	149.32	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	100	2.23	147.09	Pastabos
Nr. 1			Viršus		
			Apačia		
Nr. 2	pvc	160	Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
			Apačia	2.23 147.09	Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 3			Viršus		Objekto Nr. 01-2-14070
			Apačia		
Nr. 4			Viršus		Sudarė <i>[signature]</i> MISULIUS
			Apačia		(parašas) (pavardė)
Nr. 5			Viršus		Patikrino <i>[signature]</i> MISULIUS
			Apačia		(parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus		20.05 m... 9h... mėn. 2007.
			Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		