



19

ITI Nr. 91^d

KF šulinio Nr. (105) 161 KORTELE
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius 107-D-11
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
 ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$2 \cdot \frac{x \cdot 24314,50}{y \cdot 21596,86}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		158,35	Ar yra vandens?
Žemė				0.0	158,35	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1000	2,40	155,95	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	200	Viršus Apačia 1,97	156,38	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 2,60	155,75	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. 91-3/5087....
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė		Bulys Corklys (parašas) (pavardė)				Patikrino (parašas) (pavardė)
1972 m. 02 ... mėn. 14 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)						