



KF kameros Nr. (108) 223 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius (Miestas) (Gatvė) 107-D-11
 (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met... kopėčio... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		159,71	Ar yra vandens?
Žemė			0,0	159,71	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	x 250° 200°	2,69	157,02	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	200	Viršus 4,90 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 01-2/5087...
	Nr. 2	ket	200	Viršus 4,90 Apačia	
	Nr. 3	ket	200	Viršus 4,90 Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <u>P. J. Čiuklys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)
					1974 m. ... 01 ... mėn. 14 d. (Inginio tyrinėjimo data)