

6

<u>KF</u> (Komunikacija)	kameros (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>9</u>) <u>91</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>107-D-12</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopecio... (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		151,96	
Žemė				0,0	151,96	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos: Šulinių koordinautos be dangčio
Dūgnas		bet.	2000 1800	6,93	145,03	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1100	Viršus Apačia 9,06	142,90	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia 9,06	142,90	
	Nr. 3	bet	500	Viršus Apačia 7,45	144,51	Objekto Nr. 81-3/43-21
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Barb</u> <u>Širklys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Širklys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1989 m. 12 mėn. 20 d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)