

<u>Vand</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>11</u>) <u>102</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Rasytės</u> (Gatvė)		<u>107-0-15</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės mat. kopeč... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		155,23	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	155,23	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos Patikslino:
Dūgnas	bet.	2000	286	152,37	2002.12.06 Atlikas
Vamzdžiai	Nr. 1	ket 200	Viršus 238	152,85	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-215415</u> Sudarė <u>Darius Čirky</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Stasys</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>94</u> m. <u>12</u> mėn. <u>20</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket 200	Viršus 238	152,85	
	Nr. 3	ket 65	Viršus 245	152,78	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Apačia		