

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>39</u>) <u>57</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u></u> (Gatvė)		<u>107-0-15</u> (Planšeto numeravimas)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>med. kopėc.</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		154,54	Ar yra vandens?	
Žemė			0.0	154,54	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Paatobos	
Dugnas	bet.	1500	3,11	151,43		
Vandžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 3,32	151,22	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-315416</u> Sudarė <u>Darius Cirklys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Mindaugas</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>94</u> m. <u>12</u> mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3,32	151,22	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		