

<u>14F</u> (Komunikacija)		šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>7</u>) <u>83</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Gatvė)		<u>107-0-15</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopė (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		156,56	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	156,56	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3,56	153,00	
Vamzdžiai	Nr. 1	MET	100	Viršus Apačia 3,56	153,00
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 3,71	152,85
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>01-315918</u>					
Sudarė <u>Čiurlis</u> <u>Čiurlis</u>					
Patikrino <u>Čiurlis</u> <u>Čiurlis</u>					
19. <u>88</u> m. <u>12</u> mėn. <u>20</u> d.					
(Irenginio tyrinėjimo data)					