


- 2 -


<u>KF</u> (Komunikacija)	<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>6</u>) <u>152</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>107-D-16</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis



Horizontalinis



$x = 24069.41$
 $y = 41793.03$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>kopėčios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	650		154.10	Ar yra vandens?
Žemė					
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet</i>	1500	7.51	146.59	Pastaba <u>nėra dangčio</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	400	Viršus Apačia 7.94	146.16
	Nr. 2	<i>bet</i>	400	Viršus Apačia 7.96	146.14
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-315416</u>	
Sudarė <u>Rimvydas Dinkas</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
1998 m. mėn. ... d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	