

<u>KF</u> (Komunikacija)	šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>53</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>107-0-16</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

$\oplus 2$
 $\times 24166,90$
 $421769,46$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės met. kopeč.... (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket.	650		154,61	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos		
Žemė			0,0	154,41			
Sienos	bet.						
Dūgnas	bet.	1500	7,14	147,27			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus	7,52	146,89	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-315416</u> Sudarė <u>Dup</u> <u>Čirkyt</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>94</u> m. ¹¹ mėn. ⁰³ d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 2	bet	400	Viršus	7,53	146,88	
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			