


13


ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>9</u>) <u>62</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Gduzių mjr.</u> (Gatvė)		<u>107-D-3</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis



x 24930,65
y 21588,50 ⊕ 2

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		150,72		
Žemė			0,0	150,72	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	1500	3,03	147,69	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-34919</u> Sudarė <u>Puškys</u> <u>Cirklys</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Puškys</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>9</u> m. ... <u>02</u> mėn. <u>20</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
	Nr. 2	010	200	Viršus Apačia		3,12 147,60
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		