

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Elbingo
(Gatvė)




Nr. (FS9) 3 KORTELE

107-D-4



75/32-0062

(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



X 6064213.10
Y 575424.17

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	400		153.20	(medžiaga, kiekis)
Zemė			0	153.20	Ar yra vandens? nėra
Sienos	PP				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PP	425	1.27	151.93	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200		
			Apačia	1.47	151.73
	Nr.2	PVC	200		
			Viršus		
			Apačia	1.47	151.73
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		
					Aukščių sistema- LAS07
					A. Diskos I. Į.
					Objekto Nr. 59338
					Sudarė  A. DISKA (parašas) (pavardė)
					Patikrino  (parašas) (pavardė)
					2018-04 (kortelės sudarymo data)