

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (FS23) **89A** KORTELĖ

107-D-4

Vilnius

Elbingo

75/32-0063

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Tvankstos g.

X 6064185.42
Y 575526.46

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	320		156.66	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0	156.66	Ar yra vandens? nėra
Sienos	PP				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PP	315	2.03	154.63	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Apačia 1.66	155.00
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 2.18	154.48
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Aukščių sistema- LAS07
					A. Diskos I.Į.
					Objekto Nr. 59338
					Sudarė (parašas) (pavardė) DISKA
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2018-04 (kortelės sudarymo data)