

ITI Nr. 91^d

F. KANALIZACIJA šulinio
(komunikacija) (renginio pavadinimas)


Nr. (91) 145 KORTELĖ

VILNIUS
(Miestas)KARALIAUČIUS
(Gatvė)107-D-8
(Planšeto numeracija)



ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		157.28	(Medžiaga, kiekis)
Remė			0.00	157.28	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.50	2.35	154.93	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 2.45	154.83
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 3.36	153.92
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 3.36	153.92
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01.2.1.12.1
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					20.05 m.... 92... mėn. 23 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)