

fekalinėkanalizacija

(Komunikacija)

Šulinys

(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 169

Vilnius

(miestas)

Gilužio

(gatvė)

107-D-8


(planšto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai



Pririšimo schema

$x = 6063809.94$
 $y = 575504.53$

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinim.	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	400	—	154.90		(medžiaga, kiekis)
Žemė	žv.	—	0.00	154.90	Ar yra vandens	nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų	nėra
Dugnas	PVC	400	—	—		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.60	153.30
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.60	153.30
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1.62	153.32
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
					2018 m.08 mėn.	
					(Inginio tyrinėjimo data)	

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos LAS07

UAB "Vilniaus topografija"

Ojekto Nr. 18K-383

Sudarė

(parašas) V. Augūnas

(pavardė)