

Vandentiekis

(Komunikacija)

Sklendė

(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 173^a

Vilnius

(miestas)


Gilužio

(gatvė)

107-D-8

(planšto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai




Pririšimo schema

$$\begin{aligned} x &= 6063812.95 \\ y &= 575525.94 \end{aligned}$$

stat.aikštelė



stat.aikštelė

Pavadinim.	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ket.8 (medžiaga,kiekis)
Dangtis	ket.	150	—	155.52	
Zemė	žv.	—	0.00	155.52	Ar yra vandens nėra
Sienos	—	—	—	—	
Dugnas	—	—	—	—	Ar yra dujų nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	63	Viršus Apačia	Pastabos LAS07
	Nr.2	PE	63	Viršus Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus Apačia	UAB "Vilniaus topografija"
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Ojekto Nr. 18K-383
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	Sudarė  V. Stankevič (parašas) (pavarde)
					2018 m.08 mėn. (Irenginio tyrinėjimo data)