

F. KANALIZACIJA šulinio
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. (60) 192^a KORTELE

VILNIUS
(Miestas)

KARALIAUČIAUS
(Gatvė)



107-0-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vartikėlis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 10 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		156.98	Ar yra vandens?
Danga			0.00	156.98	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	150	3.26	153.72	
Vamzdis	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 3.36	153.62
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 3.36	153.62
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 2.45	154.53
	Nr. 3 ^a	PVC	110	Viršus Apačia 3.36	153.62
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-135-135
					Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					20.05 m.... 95... mėn. 23 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)