



Nr. (23) 196^a KORTELE

107-0-8
(Planșoto nomenklatură)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės15..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		156.57	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Rema			0.00	156.57	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	200	4.24	152.33	
Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	4.34	152.23
Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia	4.34	152.23
Nr. 3			Viršus Apačia		
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01.2-13550.

Sudarė *[initials]* (parašas) *[initials]* (pavardė)

Patikrino *[initials]* (parašas) *[initials]* (pavardė)

20.05 m....08...men.23d.
(Irenginio tyrinėjimo data)