

ITI Nr. 91^d

F KANALIZACIJA šulinio
(komunikacija) (renginio pavadinimas)

Nr. (86) 200 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)

KARALIAUČIUS
(Gatvė)




107-0-8
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 12 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		157.21	Ar yra vandens?
Siena			0.00	157.21	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	150	3.38	153.83	
Vertikalis	Nr. 1	PVC	200	Viršus	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apasčia	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	Objekto Nr. 01-2-12-5-55
				Apasčia	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
				Apasčia	
	Nr. 3 ^a	PVC	110	Viršus	Petikrino [signature] (parašas) (pavardė)
				Apasčia	
	Nr. 5			Viršus	20.05 m. 08. mėn. 23 d.
				Apasčia	
	Nr. 6			Viršus	(renginio tyrinėjimo data)
				Apasčia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apasčia	