

<u>KF</u> (Komunikacija)	kameros (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>11</u>) <u>201</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)	(Gatvė)	<u>107-D-8</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>met. kopėčios</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		151,67	
Žemė			0,0	151,67	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1800 2000	6,11	145,56	Pastabos <i>Šulinys</i> Koordinuotas be dangčio
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	1600	Viršus Apačia 7,96	143,71
	Nr. 2	bet	1600	Viršus Apačia 7,96	143,71
	Nr. 3	met	200	Viršus Apačia 4,68	146,99
	Nr. 3 ^a	met	200	Viršus Apačia 6,17	145,50
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

INŽINERINĖ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. *PI-314321*...

Sudarė	<i>Puškis</i> <i>Čirlys</i> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)

19*89* m.*12* mėn. *20* d.
 (Įrenginio tyrinėjimo data)