

Vandentiekis

(Komunikacija)

Sklendė

(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 219a

Vilnius

(micstas)


Gilužio

(gatvė)

107-D-8

(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai




Pririšimo schema

$$x = 6063794.02$$

$$y = 575498.38$$

stat.aikštelė



Pavadinim.	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės _____ nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	150	—	154.37	
Žemė	žv.	—	0.00	154.37	Ar yra vandens _____ nėra
Sienos	—	—	—	—	
Dugnas	—	—	—	—	Ar yra dujų _____ nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	63	Viršus	Pastabos LAS07
				Apačia	
	Nr.2	PE	63	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus	Ojekto Nr. 18K-383
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė V. Augūnas
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	(parašas)
				Apačia	(pavardė)
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					2018 m.08 mėn. (Irenginio tyrinėjimo data)

Vertikalinis

Horizontalinis

↑
š