

Vandentiekis

(Komunikacija)

Sklendė

(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 225^a

Vilnius

(miestas)


Gilužio

(gatvė)

107-D-8

(planšetų nomenklatūra)

Šulinio pjūviai



Vertikalinis

Priirišimo schema

x=6063790.91


y=575515.42

↑
5

Horizontalinis



stat.aikštelė



stat.aikštelė

Pavadinim.	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	150	—	155.23	
Žemė	žv.	—	0.00	155.23	Ar yra vandens nėra
Sienos	—	—	—	—	
Dugnas	—	—	—	—	Ar yra dujų nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	63	Viršus Apačia	Pastabos LAS07
	Nr.2	PE	63	Viršus Apačia	UAB "Vilniaus topografija"
	Nr.3	PE	32	Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	Ojekto Nr. 18K-383
	Nr.5			Viršus Apačia	Sudarė <u>C. V. Stankevi</u> (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	2018 m. 08 mėn. (Irenginio tyrinėjimo data)