

Vandentiekis

(Komunikacija)

Sklendė

(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 227^a

Vilnius

(miestas)

Gilužio

(gatvė)

107-D-8


(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai

Pririšimo schema

$$\begin{aligned} x &= 6063787.78 \\ y &= 575514.39 \end{aligned}$$


Vertikalinis



Horizontalinis



stat.aikštelė



Pavadinim.	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	150	—	155.09	
Žemė	žv.	—	0.00	155.09	Ar yra vandens nėra
Sienos	—	—	—	—	
Dugnas	—	—	—	—	Ar yra dujų nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PE	63	Viršus Apačia	Pastabos LAS07
	Nr.2	PE	63	Viršus Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus Apačia	UAB "Vilniaus topografija"
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Ojekto Nr. 18K-383
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	Sudarė <u>C. V. Stankevi</u> (parašas) (pavardė)
2018 m. 08 mėn. (Irenginio tyrimo data)					