

KF
(komunikacija)

šulinys
(renginio pavadinimas)

Nr. 233

KORTELE

Vilnius
(miestas)


M. Mažvydo
(gatvė)

108-A-10
(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 22 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			158,40	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Slenos		g./b.					Pastabos	
Dugnas		bet.	1500	6,37		152,03		
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus				J.Šalkausko personalinė įmonė 8 286 80075
				Apačia	6,60	151,80		
	2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	6,60	151,80		
	3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1,55	156,85		
	3 ^a	PVC	160	Viršus				
				Apačia	6,37	152,03		
			Viršus			Objektas:		
			Apačia					
			Viršus			Sudarė	D.Šalkauskas (v. pavardė)	 (parašas)
			Apačia					
			Viršus			Patikrino	J.Šalkauskas (v. pavardė)	(parašas)
			Apačia					
			Viršus			2006 08 (renginio tyrinėjimo data)		
			Apačia					