

F KANALIZACIJA šulinio
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. () 222^a KORTELE

VILNIUS
(Miestas)

MAŽYVDO
(Gatvė)



108-A-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoji m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		161.70	
Siena				0.00	161.70	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.00	2.28	159.42	Pastabos
Vamzžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2.34	159.36	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2.34	159.36	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 1.76	159.94	Objekto Nr.
	Nr. 4	PVC	110	Viršus Apačia 1.40	160.30	Sudarė 6/21 MSILUKA (parašas) (pavardė)
	Nr. 4 ^a	PVC	110	Viršus Apačia 2.28	159.92	
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino Y. AUGŪNAS (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		20.13 m. 09. mėn. 13.
						(Inginio tyrinėjimo data)