



Vandentiekio kamera	13	KORTELE	75/32 - 0006
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2012	Vilnius		Priegliaus g.
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	3 ir kopečios
Dangtis	met.	670		162,30		(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?	-
Sienos	bet.				Ar yra dujų	-
Dugnas	bet.	1645x1985	2,05	160,25	Pastabos:	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE PN10	225	Viršus 1,78	160,52	13A X=6064752.57 Y=576474.72
				Apačia 2,00	160,30	13B X=6064751.59 Y=576474.85
	Nr.2	PE PN10	225	Viršus 1,79	160,51	
				Apačia 2,01	160,29	
	hidr.	PE PN10	100	Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
					Objektas: Vandentiekio išpildomoji nuotrauka, I. Simonaitytės g. 12,	
					Sudarė	T. Drevinskas (pavardė) (parašas)
					Patikrino	T. Urbanavičius (pavardė) (parašas)
					2012.12.18 (kortelės sudarymo data)	

MATAVIMO
STUDIJALicencijos nr:
TK-543-(873)Kvalifikacijos nr:
1GKV-519