

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irenginio pavadinimas)

LAS07

Nr. () 213A KORTELĖ




Vilnius
(Miestas)

Mažvydo
(Gatvė)

75/32-0026, 108-A-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		-	-			161.98	Ar yra vandens -	
Žemė		Gruntas		0.00		161.98	Ar yra dujų -	
Sienos		-					Pastabos X = 6064552.72; Y = 576494.56	
Dugnas		-	-	-				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	200	Viršus	3.08	158.90	UAB "Kerista"	
				Apačia				
	Nr. 2	PE	200	Viršus	3.08	158.90	Objekto nr. 2015-25	
				Apačia				
	Nr. 3			Viršus			Sudarė	T. Vaičiulis
				Apačia				Pavardė
	Nr. 4			Viršus			Patikrino	T. Vaičiulis
				Apačia				Pavardė
	Nr. 5			Viršus			2015-12-07 (Irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				