

F. KANALIZACIJA

Nr. () 177 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

PAJAUTOS

108-A-13

(Miestas)



(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KGT			154.90	Ar yra vandens?
Žemė		-		0.00	154.90	Ar yra dujų?
Sienos		BET				Pastabos
Dugnas		BET	1.00	2.50	152.40	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia 2.30	152.40	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2.65	152.25	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 2.50	152.40	Objekto Nr. 01-2-10751
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė H. MOKSAS (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino V. JASNAUSKAS (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		2002m. 07 mėn. 22d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)