

HF
(Komunikacija)

Šulinio
(Inginio pavadinimas)

Nr. (3) 183 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Pilaitės III mjr
(Gatvė)




108-A-13
(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynas (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		155,18	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabas
Dugnas	bet.	1500	3,26	151,92	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus 3,44	151,79
	Nr. 2	PVC	160	Apačia 3,45	151,73
	Nr. 3	ket	100	Viršus 1,69	151,49
	Nr. 3 ^a	ket	100	Apačia 3,25	151,93
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr. 01-3/6335
					Sudarė <u>Dr. Čiurlis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Dr. Čiurlis</u> (parašas) (pavardė)
					1999 m. 08 mėn. 19 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)